



● Armaturbohrung und ● Sollbruchstelle (Pos. A) vorhanden.